プール現状等（10/11 現在）



10/11 清掃開始



サビの補修１

サビの補修２

・No.１レーンのセンターラインを修正中、塗装ハガレによる利用者の足の怪我が予想されたため、塗り直しを行った



No.１レーンセンターライン修復

・消毒装置の水漏れが確認されたため、部品の交換を行った

消毒装置部品交換

機械室

・男女更衣室の中央ロッカーを撤去

男女更衣室

1Ｆへ移動したロッカーは一般利用ができるように